



นางสาววรรณ ชูทัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารเรียน



วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่ออาคารและสิ่งปลูกสร้างในหลายพื้นที่ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก นำโดยนางสาววรรณ ชูทัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูทุกท่าน ได้รับความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบจากวิศวกรผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยได้ 48-00 หน่วยสำโรงใต้ คุณสรวิชญ์ รอดศิริ คุณอำนาจ นิลเพชรและคุณธงไชย กรัตพงศ์ เป็นผู้ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของอาคารเรียนและอาคารประกอบการทุกหลัง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยละเอียด



ผลการตรวจสอบพบว่า

- ✓ โครงสร้างทุกอาคารเรียนมีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย
 - ✓ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และเครื่องปรับอากาศมีความปลอดภัยใช้งานได้ตามปกติ
- ทางโรงเรียนยืนยันว่าโรงเรียนมีความปลอดภัย และพร้อมเปิดเรียนได้ตามปกติ

